

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YUXQUÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0299-43	FECHA:	12/06/2024




Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26




Foto 2: sustitución de estructura de soporte




Foto 3: sustitución de puerta




Foto 4: sustitución de ventanas de madera por metal



Foto 5: sustitución de piso de torta




Foto 6: reparación de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YUXQUÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0299-43	FECHA:	12/06/2024




Foto 7: mantenimiento a porton




Foto 8: reparación de muro perimetral




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p>	  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---