

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YUXQUÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0299-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: sustitución de estructura de soporte




Foto 3: sustitución de puerta




Foto 4: sustitución de ventanas de madera por metal



Foto 5: sustitución de piso de torta



Foto 6: reparación de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YUXQUÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0299-43	FECHA:	6/09/2024




Foto 7: mantenimiento a porton




Foto 8: reparación de muro perimetral



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---