



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA TERESA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0300-43	FECHA:	12/06/2024




Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg, malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 4: Sustitución de Lámina, por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Colocación de media pared con ventanas de maya metálica y piso de concreto.



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.




FOTO 3: Reparación de piso de torta de cemento.



Foto 6: Sustitución de puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

