

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "EMILIO ARENALES CATALÁN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0301-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 1: Parte de abajo en donde se ha desprendido parte del terreno.



Foto 2: Altura que debe llevar el muro de contención para sostener el muro perimetral



Foto 3: En la parte de arriba se ve el muro perimetral que esta en peligro de desplomarse.



Foto 4: Lozas levantadas en línea perimetral de cancha polideportiva




Foto 5: Gradero destruido en cancha polideportiva



Foto 6: Lozas levantadas y pintura de líneas de marcaje deterioradas en cancha polideportiva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

