

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOM TZALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0302-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1 Sustitución de cerco de malla, por muro perimetral de block.



Foto 2 Circulación en mal estado.



Foto 3 Circulación en mal estado.




Foto 4 Láminas en malas condiciones que serán sustituidas por láminas troqueladas calibre 26.




Foto 5 Sustitución de canales pvc



Foto 6 Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

