



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHEUTENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOM TZALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0302-43	FECHA:	27/08/2024




Foto 1: Lámina y capote troquelada nueva en techo de aulas.




Foto 2: Canal de PVC instalados




Foto 3: Pintura en muros exteriores




Foto 4: Pintura en muros interiores




Foto 5: Finalización de muro perimetral



Foto 6: Finalización de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

