

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAJTAVÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0303-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1. Sustitución de lámina en mal estado por lámina troquelada



Foto 2. Sustitución de inodoros de cemento por tazas



Foto 3. Reparación y pintado de muro perimetral



Foto 4. Sustitución de estructura de madera por estructura de metal.



Foto 5. Pintura de muro perimetral



Foto 6. Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el PAFICIAL ORIGINAL.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

