



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LIMÓN CHIAQUIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0309-43	FECHA:	12 DE JUNIO DE 2024




Foto 1. Sustitución de cubierta de lámina



Foto 2. sustitución de estructura de techo



Foto 3. Sustitución de puerta de metal



Foto 4. Sustitución de portón de malla



Foto 5. Sustitución de ventanas



Foto 6. sustitución de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LIMÓN CHIAQUIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0309-43	FECHA:	12 DE JUNIO DE 2024




Foto 7. Sustitución de lavamanos




Foto 8. Sustitución de regaderas



Foto 9. Sustitución de torta de cemento



Foto 10. Sustitución de inodoros



Foto 11. Muro perimetral



foto 12. Pintura en muro y paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LIMÓN CHIAQUIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0309-43	FECHA:	12 DE JUNIO DE 2024



Foto 13. Sustitución de pla de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--