()

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

| SITUACIÓN DEFICIENC | IAS DETERMINADAS PREVIO | DURANTE | X POSTERIOR |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENNAGO | MUNICIPIO: | NENTÓN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL LIMÓN CHIAQUIAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-05-0309-43 | FECHA: | 24 de octubre de 2,024. |
| Foto1: Sustitución | de lámins | Foto 2: Sustitució | on de estructura de techo |
| Foto 3: Sustitución de | puerta de metal | Foto 4: Sustitución | de portón de malla |
| ito 5: Sustifución de v | | Foto 6: Sustitución o | fe piso |
| rvación: Si es necesario se | pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas. | | |
| Du | B (Estation of the second of t | | |
| Fir | ma y sello del Presidente de la OPF | Firm | a y Selio Director Centro Educativo Público |

()

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

| SITUACION DEFICIENC | IAS DETERMINADAS PREVIO | DURANTE | X POSTERIOR |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENNAGO | MUNICIPIO: | NENTÓN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL LIMÓN CHIAQUIAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-05-0309-43 | FECHA: | 24 de octubre de 2,024. |
| Foto1: Sustitución o | de lavamanos | Foto 2: Sustitución | n de regaderas |
| Foto 3: Sustitución de | torta de cemento | Foto 4: Sustitución | de Inodoros |
| oto 5: Reparación de n | | Foto 6: Pintura en mu | aro y paredes |
| es necesario se | pueden agregar kojas adicionales y actualizar el número de hojas. | | |
| Fir | ma y sello del Presidente de la OPI | Firma | y Sello Director Centro Educativo Público |
| | FRIENDS CONTRACTOR | | |

()

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

| SITUACIÓN DEFICIENCI | AS DETERMINADAS PREVIO | DURANTE | X POSTERIOR |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENNAGO | MUNICIPIO. | NENTÓN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL LIMÓN CHIAQUIAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-05-0309-43 | FECHA: | 24 de octubre de 2,024. |
| Foto1: Sistutución d | e pila de cemento de dos lavaderos | Foto 2: | |
| | | | The state of the s |
| Foto 3: | | Foto 4: | |
| | | | |
| | | | |
| Foto 5: | | Foto 6: | |
| servación: Si es necesario «» | Overlan agreement | | |
| Ju | pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de ho | | |
| | Sanda County | P/I | rma y Sello Director Centro Educativo Público |