



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENNAGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LIMÓN CHIAQUIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0309-43	FECHA:	24 de octubre de 2,024.




Foto 1: Sustrucción de lámina




Foto 2: Sustrucción de estructura de techo



Foto 3: Sustrucción de puerta de metal




Foto 4: Sustrucción de portón de malla




Foto 5: Sustrucción de ventana




Foto 6: Sustrucción de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma manuscrita]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENAGO	MUNICIPIO:	MENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LIMÓN CHIAQUIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0309-43	FECHA:	24 de octubre de 2,024.




Foto 1: Sustitución de lavamanos




Foto 2: Sustitución de regaderas



Foto 3: Sustitución de torta de cemento



Foto 4: Sustitución de inodoros



Foto 5: Reparación de muro perimetral




Foto 6: Pintura en muro y paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*JMB*

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENAGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LIMÓN CHIAQUIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0309-43	FECHA:	24 de octubre de 2,024




Foto1: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



\_\_\_\_\_  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público