

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quixal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0310-43	FECHA:	5/09/2024




Foto1: Cubierta de lámina y estructura de techo



Foto 2: Piso




Foto 3: Cubierta de lámina y estructura de techo



Foto 4: Piso



Foto 5: Cubierta de lámina y estructura de techo




Foto 6: Piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---