

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0312-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Sustitución de canal de pvc con soportes y accesorios.



Foto 2: Sustitucion de inodoror




Foto 3: Mantenimiento a portones de metal.



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio.



Fot 5: Reparación de muro perimetral con block.




Foto 6: Sellado de grietas y fisuras en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0312-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Sustitución de canal de pvc con soportes y accesorios.



Foto 2: Sustitucion de inodoror



Foto 3: Mantenimiento a portones de metal.




Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio.



Fot 5: Reparación de muro perimetral con block.



Foto 6: Sellado de grietas y fisuras en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos de las hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0312-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Sustitución de canal de pvc con soportes y accesorios.



Foto 2: Sustitución de inodoror



Foto 3: Mantenimiento a portones de metal.



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 5: Reparación de muro perimetral con block.





Foto 6: Sellado de grietas y fisuras en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

