

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | #REF!         | MUNICIPIO:                     | NENTÓN            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL AGUACATE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-05-0312-43 | FECHA:                         | 20/09/2024        |



Foto 1: Sustrucción de canal de pvc con soportes y accesorios.




Foto 2: Sustrucción de inodoror




Foto 3: Mantenimiento a portones de metal.



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio.




Foto 5: Reparación de muro perimetral con block.



Foto 6: Sellado de grietas y fisuras en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | #REF!         | MUNICIPIO:                     | NENTÓN            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL AGUACATE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-05-0312-43 | FECHA:                         | 20/09/2024        |



Foto 1: Sustitución de canal de pvc con soportes y accesorios.




Foto 2: Sustitucion de inodoror



Foto 3: Mantenimiento a portones de metal.



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio.



Fot 5: Reparación de muro perimetral con block.



Foto 6: Sellado de grietas y fisuras en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente formulario.

|   |   |
|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF           | <br>Consejo de Padres de Familia<br>Aldea El Aguacate<br>Nentón, Huehuetenango |
| <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público | <br>Escuela Unidal Rural Mixta<br>Aldea El Aguacate<br>Nentón, Huehuetenango |

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | #REF!         | MUNICIPIO:                     | NENTÓN            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL AGUACATE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-05-0312-43 | FECHA:                         | 20/09/2024        |



Foto 1: Sustitución de canal de pvc con soportes y accesorios.



Foto 2: Sustitución de inodoror



Foto 3: Mantenimiento a portones de metal.



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio.



Fot 5: Reparación de muro perimetral con block.




Foto 6: Sellado de grietas y fisuras en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

