



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G O B H N

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Nenton
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZOJBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0313-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PUERTAS DE METAL



Foto 4: VENTANAS



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: REPARACIÓN DE PARED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y autorizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público