

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuev Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0316-43	FECHA:	11 de septiembre de 2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada




Foto 2: Mantenimiento de pintura de puertas de metal



Foto 3: Sustitución de torta de cemento por piso de granito



Foto 4: Sustitución de plancha de 3 hornillas




Foto 5: Pintura a muros exteriores e interiores



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el archivo de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

