



Ministerio de Educación

Q U E T E C A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Ixcacao	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixcacao, Nentón, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0320-43	FECHA:	13/09/2024




Foto1: Cubierta de lámina




Foto 2: Ventanas




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico



Foto 5: Reparación de cocina



Foto 6: Reparación de repello y cenido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Micaela Sebastian Miguel
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

