



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OJO DE AGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0322-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Reparación de Muro Perimetral




Foto 2: Sustitución de puertas de metal.



Foto 3: Reparación de piso de concreto.




Foto 4: Sustitución de lámparas.



Foto 5: Sustitución de canal



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julia Baltazar manvel

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OJO DE AGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0322-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 7: Pila en malas condiciones.



Foto 8: Lámina en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Julia Baltazar manuel</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y sello Director Centro Educativo Público</p>	
--	---	---	---