



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-1458-43	FECHA:	13/06/2024



FOTO 1. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA



FOTO 2. REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



3. REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



FOTO 4. REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO




FOTO 5. REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO



FOTO 6: REPARACIÓN DE INODOROS Y PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
