

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-1458-43	FECHA:	20/09/2024




FOTO 1. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA




FOTO 2. REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



3. REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL




FOTO 4. REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO



FOTO 5. REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO




FOTO 6. REPARACIÓN DE INODOROS Y PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

