

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHEUTENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-1459-43	FECHA:	10/10/2024




Foto1: colocación de piso de granito en el interior y exterior de las aulas



Foto 2: Banquetas colocadas




Foto 3. Pintura en muros interiores y exteriores




Foto 4: Repellado y pintado de aula 3




Foto 5. Vidrios nuevos en las ventanas





Foto 6: Canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se puede agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE  JUNTA ESCOLAR  
Aldea Santa Rosa, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  DIRECCION  
Aldea Santa Rosa, Huehuetenango