

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALCASTÁN LA CIÉNEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-4714-43	FECHA:	19/09/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral



Foto 2: Sustitución de portón de metal



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: Reparación de muro de contención




Foto 5: Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del representante de la Comunidad de Padres de Familia



Firma y Sello Director del Centro Educativo Público