

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GRACIAS A DIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-4747-42	FECHA:	04/10/2024




Foto1: El techo de las aulas se encuentra en mal estado, se filtra el agua, por lo que se tiene contemplado la reparación de costaneras y sustitución de laminas.



Foto 2: Reparación de cuneta de concreto en mal estado, se tiene contemplado reestructurar para evitar la filtración de agua en las aulas de la escuela.



Foto 3: Reparación de banqueta de concreto debido a su mal estado se tiene contemplado reconstruir el paso peatonal entre las aulas.



Foto 4: Pintura de paredes exteriores e interiores de las aulas de la escuela debido al mal estado en que se encuentran.



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block, se desplomó afectando las paredes de las aulas de la escuela, por lo que se tiene contemplado restaurarlo para que ya no siga dañando las paredes.



Foto 6: Remozar el sistema Eléctrico de las aulas en su interior y exterior, para mejorar la iluminación del edificio escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---