



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ESPINO MAL PASO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-6890-43	FECHA:	04/10/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA




Foto 2: MEJORAMIENTO DE TORTA DE CEMENTO Y PAREDES DE BAÑOS



Foto 3: PISO EN MAL ESTADO DE AULAS Y CORREDOR



FOTO 4: BANQUETAS AGRIETADAS



Foto 5: POSTES Y ALAMBRES DAÑADOS



Foto 6: COLUMNAS DESPELTRADAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familiares



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ESPINO MAL PASO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-6890-43	FECHA:	04/10/2024



Foto 7: PINTURA DESCOLORIDA



Foto 8: VENTANAS SIN BALCONES.



Foto 9: VIDRIOS DE VENTANAS QUEBRADAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

