

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NILLÁ, ALDEA LOS ALISOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0009-43	FECHA:	30/05/2024




Foto 1: lámina en malas condiciones




Foto 2: Sustitución de soporte de madera por metal




Foto 3: sustitución de vidrios




Foto 4: sustitución de estufa artesanal o leña



Foto 5: Sustitución del sistema eléctrico





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la Escuela



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

