

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NILLÁ, ALDEA LOS ALISOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0009-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: lámina en malas condiciones




Foto 2: Sustitución de soporte de madera por metal



Foto 3: sustitución de vidrios




Foto 4: sustitución de estufa artesanal o leña




Foto 5: Sustitución del sistema eléctrico






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---