



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLIMEX, ALDEA CANOGUITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0010-43	FECHA:	21/06/2024



Foto 1: lámina en malas condiciones




Foto 2 Sustitución de cableado eléctrico




Foto 3: sustitución de estructura de soporte



Foto 4. sustitución de piso de concreto




Foto 5 sustitucion de soporte de madera a metal




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público