



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PERO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JOLIMEX, ALDEA CANOGUITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0010-43	FECHA:	28/07/2,024




Foto 1: Colocación de laminas



Foto 2: Instalación de cableado eléctrico




Foto 3: Colocación de costaneras (estructura de soporte)



Foto 4: Colocación de piso de concreto



Foto 5: colocación de soporte de metal




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

