



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PERO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JOLIMEX, ALDEA CANOGUITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0010-43	FECHA:	02/08/2,024



Foto1: Finalización de colocación de la lamina



Foto 2: Finalización del cableado y alumbrado eléctrico



Foto 3: Finalización de estructura de soporte (costaneras)



Foto 4: Finalización de piso de concreto



Foto 5: Colocación de soporte de metal




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

