



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO IXCHIGUAL, ALDEA AJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0012-43	FECHA:	22/07/2024



Foto 1: lámina en malas condiciones




Foto 2: Lámina en malas condiciones




Foto 3: Sustitución de estructura de soporte



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte




Foto 5: Sustitución de puertas




Foto 6: Sustitución puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, hasta un máximo de 10 hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

