



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO IXCHIGUAL, ALDEA AJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0012-43	FECHA:	22 de julio de 2024




Foto 1: sustitución de laminas




Foto 2: sustitución de laminas




Foto 3: sustitución de estructura de soporte



Foto 4: sustitución de estructura de soporte




Foto 5: sustitución de puertas




Foto 6: sustitución de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.A.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

