



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa Clara, aldea Chejoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0016-43	FECHA:	30/05/2024




Foto 1: Cambio de lamina por lamina troquelada calibre 26 y estructura





Foto 2: cambio de parales de madera por costaneras



Cambio de soporte de madera por metal



Sustitución de piso de cemento liquido



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Sustitución de piso de cemento liquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

