



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA CLARA, ALDEA CHEJOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0016-43	FECHA:	22 DE AGOSTO DE 2024




Foto 1: Finalización de lamina troquelada calibre 26 y estructura de soporte de metal




Foto 2: Finalización de estructura metalicas (costaneras)




Foto 3: Cambio de soporte de madera por metal




Foto 4: Finalización de piso de cemento liquido




Foto 5: En proceso de la sustitucion de estructura de soporte de madera por metal




Foto 6: Finalización de piso de cemento liquido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE

 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 Consejo Educativo
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

 Caserío Santa Clara
 Aldea Chejoj
 DIRECCION
 Escuela Oficial Rural Mixta
 Caserío Santa Clara
 Aldea Chejoj