



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LAGUNA DE LOS PAJARITOS, ALDEA HUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0018-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 1: Cambio de lámina por lamina troquelada calibre 26




Foto 2: pintura para la escuela



Foto 3: Cambio de inodoros para servicios sanitarios



Foto 4: Sustitución de sistema eléctrico




Foto 5: Sustitución de puertas




Foto 6: Sustitución de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales a actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

