



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNA DE LOS PAJARITOS, ALDEA HUXTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0018-43	FECHA:	29/08/2024




Foto 1: Instalación de lámina troquelada calibre 26 color rojo.



Foto 2: Pintura en paredes exteriores e interiores




Foto 3: Colocación de servicios Sanitarios




Foto 4: Instalación de energía eléctrica



Foto 5: Instalación de Puertas





Foto 6: Instalación de energía eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del OPE  




Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
