

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA EL BOQUERÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0019-43	FECHA:	23/08/2024



Foto 1: lámina en malas condiciones



Foto No. 2 Mejoramiento de estructura de techo.



Foto No. 3 Cambio de chapas.



Foto No. 4 Servicios Sanitarios








Foto No. 5 Reparación de sistema eléctrico



Foto No. 6 Reparación de circulación perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OP Familia 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--