



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA EL BOQUERÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0019-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 1: lámina en malas condiciones



Foto No. 2 Mejoramiento de estructura de techo.




Foto No. 3 Cambio de chapas.




Foto No. 4 Servicios Sanitarios





Foto No. 5 Reparación de sistema eléctrico



Foto No. 6 Reparación de circulación perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

