

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0020-43			
MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA			
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA ESPERANZA, ALDEA AGUA DE LAS P.			
FECHA:	30/05/2024			
 <p>Foto 1: lámina en malas condiciones</p>	 <p>Foto 2: Estructura de madera en mal estado</p>			
 <p>Foto 3: Estufa rural en mal estado</p>	 <p>Foto 4: Repello en mal estado</p>			
 <p>Foto 5: Piso de torta de concreto en mal estado</p>	 <p>Foto 6: Lavamanos en malas condiciones</p>			
<p>Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.</p>				
 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>		