


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO: Huehuetenango	MUNICIPIO:
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Cas. Nueva Esperanza, aldea Agua de Las Palomas, SPN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 13-06-0020-43	FECHA: 20/08/2024
 <p>Foto 1: Quitando lamina y recibiedo troquelada</p>	 <p>Foto 2: Empezando con la estructura</p>
 <p>Foto 3: trabajando pollos</p>	 <p>Foto 4: Repellando paredes</p>
 <p>Foto 5: Piso de torta en ejecución</p>	 <p>Foto 6: quitando lavamanos</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Diego Pineda Jarama
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director-Centro Educativo Público