

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input type="checkbox"/>	DURANTE <input type="checkbox"/>	POSTERIOR <input checked="" type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cas. Nueva Esperanza, aldea Agua de Las Palomas, SPN	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0020-43	FECHA:	29/08/2024	

 <p>Foto 1: Techo de lamina troquelada calibre 26</p>	 <p>Foto 2: Estructura de metal</p>
 <p>Foto 3: Estufas rural ya en buenas condiciones</p>	 <p>Foto 4: Repello ya en buen estado</p>
 <p>Foto 5: Piso de torta de concreto en buen estado</p>	 <p>Foto 6: Lavamanos en buenas condiciones</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Diago Peral Jimenez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público