












**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO <input type="checkbox"/> X	DURANTE	<input type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>	
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO					
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM					
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0023-43					
MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA					
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL JOCOTILLO, ALDEA CHEJOJ					
FECHA:	18/06/2024					
<p><b>FOTO. NO. 1</b> Cambio de lamina por lamina troquelado calibre 26</p> 	 	<p><b>FOTO No. 3</b> Cambio de costaneras y sustitución de pilas</p>  	<p><b>FOTO No. 2</b> cambio de torta por ceramica</p> 	<p><b>FOTO No. 6</b> Cambio de chimenea y plancha de 3 hornillos e instalacion de azulejos</p> 	<p><b>FOTO No. 5</b> Sustitucion de sistema electrico</p>  	<p><b>FOTO No. 6</b> Sustitucion de puerta y ventana de madera por metal</p>  

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

