



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL JOCOTILLO, ALDEA CHEJOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0023-43	FECHA:	29 DE JULIO DE 2024

Foto 1: Módulo 1; Sustitución de lámina troquelada calibre 26, tubos de 4x4 y costaneras

Foto 2: Colocación de cerámica

Foto 3: Cambio de costaneras y pila nueva.

Foto 4: cambio de chimenea y plancha de 3 hornillos y colocación de azulejo.

Foto 5: Instalación de energía eléctrica

Foto 6: colocación de puertas y ventana de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Obra: **CASERIO EL JOCOTILLO, ALDEA CHEJOJ, HUEHUETENANGO**

Firma y Sello Director Centro Educativo Público: **DIRECCIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL JOCOTILLO, ALDEA CHEJOJ, HUEHUETENANGO**