



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL JOCOTILLO, ALDEA CHEJOU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0023.43	FECHA:	26/08/2024
 <p>Foto 1: Módulo 1 (aulas) Instalación de lámina troquelada calibre 26 y estructura de soporte de metal por metal.</p>	 <p>Foto 2: Terminación de cerámica de torta</p>		
 <p>Foto 3: colocación de costaneras y pila</p>	 <p>Foto 4: colocación de chimenea, planchas de tres hornillos y azulejos</p>		
 <p>Foto 5: Instalación de energía eléctrica</p>	 <p>Foto 6: Instalación de Puerta y ventana</p>		

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público