



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA NUEVA ESPERANZA, ALDEA NIMÁ.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0024-43	FECHA:	30/05/2024




Foto 1: Sustrucción por lamina troquelada



Foto 2: Sustrucción de chapas



Foto 3: Sustrucción de barandas de metal



Foto 4: Sustrucción de focos ahorradores




Foto 5: Sustrucción de pila



Foto 6: Mantenimiento de balcones por ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público