



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA NUEVA ESPERANZA, ALDEA NIMÁ.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0024-43	FECHA:	23/09/2024




Foto 1: Sustitución por lamina troquelada




Foto 2: Sustitución de chapas




Foto 3: Mantenimiento de barandas de metal



Foto 4: Sustitución de focos ahorradores




Foto 5: Sustitución de pila



Foto 6: Mantenimiento de balcones por ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público