

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TRES DE MARZO, ALDEA CHICHIMES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0027-43	FECHA:	18/06/2024




Foto 1: lámina en malas condiciones



Foto 2: láminas en malas condiciones




FOTO 3: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



foto 4: sustitución de tubería PVC






Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Fto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CANAL CASERIO TRES DE MARZO ALDEA CHICHIMES CANAL DE SAN PEDRO DE SAN JUAN	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TRES DE MARZO, ALDEA CHICHIMES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0027-43	FECHA:	18/06/2024



Foto 8: Situación de interruptores simples



Foto 9: Sustitución de lamparas tipo LED









Foto 10: Situación de plafoneras



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--