

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TRES DE MARZO, ALDEA CHICHIMES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0027-43	FECHA:	17/07/2024




Foto: 1 Laminas en malas condiciones.




Foto: Laminas en malas condiciones.




Foto:3 sustitución de plancha de metal de tres hornillas.



Foto 4: Sustitucion de tuveria PVC.



Foto 5. Sustitucion de balcones.





Foto 6: Sustitución de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TRES DE MARZO, ALDEA CHICHIMES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0027-43	FECHA:	17/07/ 2024




FOTO 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución de Interruptores.



Foto 9: Sustitución de lamparas tipo LED




Foto 10: Situación de plafoneras

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

