



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TRES DE MARZO, ALDEA CHICHIMES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0027-43	FECHA:	29/08/2024




Foto 1: lámina en malas condiciones




Foto 2: láminas en malas condiciones




FOTO 3: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 4: Sustitución de tubería PVC.



Foto 5: Mantenimiento de balcones



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tres de Marzo, aldea Chichimes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0027-43	FECHA:	29/08/2024




Foto 7: pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 8: Sustitución de interruptores simples




Foto 9: Sustitución de lamparas tipo led.



Foto 10: Sustitución de plafoneras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

