



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MICHICOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0350-43	FECHA:	11/06/2024




Foto 1 Sustitucion de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



foto:2 sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 3. Sustitucion de chapa



Foto 4. Sustitucion de piso de torta de concreto




Foto 5. Sustitucion de piso de granito




Foto 6. Reparacion de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

