



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Michicoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0350-43	FECHA:	19/08/2024




Foto 1: Proceso de colocación de lamina




Foto 2: Proceso de colocación de costanera




Foto 3: Proceso de cambio de chapa




Foto 4: Proceso de cambio de torta de concreto




Foto 5: Proceso de colocación de piso de granito





Foto 6: Proceso de reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el planificador de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

