



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetanango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Michicoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0350-43	FECHA:	29/08/2024




Foto 1: Parte final de la colocación de lamina




Foto 2: Parte final de colocación de costanera




Foto 3: Finalización de la colocación de la chapa




Foto 4: Parte final de la colocación de torta de concreto




Foto 5: Finalización de la colocación del piso de granito




Foto 6: Finalización del muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF PADRES DE FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público